

Aplinkos apsaugos agentūrai

## ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO 2021 m. ATASKAITA

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Informacija apie ūkio subjektą:

##### 1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

AB „Kelių priežiūra“	232112130
----------------------	-----------

#### 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Kauno m.	Kaunas	Savanorių pr.	321	C	

#### 1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8(37) 202293	8(37) 322469	info@keliuprieziura.lt

#### 2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kuršėnų asfalto gamybos bazė					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Šiaulių raj.	Kuršėnai	Pramonės	24		

#### 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 615 85300		<a href="mailto:Kristina.juodiene@keliuprieziura.lt">Kristina.juodiene@keliuprieziura.lt</a>

#### 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2021 m.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [DI-557](#), 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 83-4170 (2013-07-30), i. k. 113301MISAK00D1-557

## II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus reikalavimus, AB „Kelių priežiūra“ Kuršėnų asfalto gamybos bazėje poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas nevykdomas.

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. *Nepildoma*

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. *Nepildoma*

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys<sup>1</sup>. *Nepildoma*

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. *Nepildoma*

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. *Nepildoma*

## III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

AB „Kelių priežiūra“ Kuršėnų asfalto gamybos bazė įsikūrusi Pramonės g. 24, Kuršėnuose, Šiaulių raj.

Pagal 2021 m. patvirtintą monitoringo programą, į aplinkos orą išmetamų teršalų monitoringas Kuršėnų asfalto gamybos bazėje turėtų būti vykdomas pagal žemiau pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Įrenginio/ gamybos pavadinimas	Taršos šaltinis <sup>1</sup>			Teršalai		Matavimų dažnumas	Planuojamas naudoti matavimo metodas <sup>2</sup>
		Nr.	pavadinimas	koordinatės	pavadinimas	kodas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asfalto gamyba	003	Darbinė bitumo talpa	435728,6; 6206704,0	Formaldehidas	871	1 k/metus	Fotometrinis su 50% izopropilo spiritu Fotometrinis su chromotropo rūgštimi
2.		004	Darbinė bitumo talpa	435721,9; 6206699,0	Formaldehidas	871	1 k/metus	Fotometrinis su 50% izopropilo spiritu Fotometrinis su chromotropo rūgštimi
3.		005	Asfaltbetonio maišyklė	435752,7; 6206700,1	Azoto oksidai (B)	5872	4 k/metus	Fotometrija, Chemiliuminescencija, Elektrochemija, IR spektroskopija
					Kietosios dalelės (B)	6486		Svorio
					Sieros dioksidas (B)	5897		UV-fluorescencija, Elektrochemija, Fotometrija, Titrimetrija, IR absorbcija, Chromatografija
					Formaldehidas	871	1 k/metus	Fotometrinis su 50% izopropilo spiritu Fotometrinis su chromotropo rūgštimi
4.		601	Žaliavų sandėliavimas aikštelėje	435812,7; 6206663,3	Kietosios dalelės (C)	4281	4 k/metus	Svorio
5.		602	Žaliavų sandėliavimas aikštelėje	435763,4; 6206707,6	Kietosios dalelės (C)	4281		Svorio
6.		606	Žaliavų pristatymas į sandėliavimo aikštelę	435800,8; 6206650,4	Kietosios dalelės (C)	4281		Svorio

2021 metų oro taršos šaltinių monitoringo rezultatai:

Eil.nr.	Taršos šaltinio numeris ir pavadinimas	Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Rezultatai I ketv.	Rezultatai II ketv.	Rezultatai III ketv.	Rezultatai IV ketv.	Matavimo metodas
1	005 Asfaltbetonio maišyklė	Anglies monoksidas (B)	5917	Gamyba nebuvo vykdoma	137 mg/Nm <sup>3</sup>	98 mg/Nm <sup>3</sup>	140 mg/Nm <sup>3</sup>	elektrocheminis
		Azoto oksidai (B)	5872	Gamyba nebuvo vykdoma	16 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>	46 mg/Nm <sup>3</sup>	
		Sieros dioksidas (B)	5897	Gamyba nebuvo vykdoma	0	0	0	
		Kietosios dalelės (B)	6486	Gamyba nebuvo vykdoma	5,4 mg/Nm <sup>3</sup>	7,4 mg/Nm <sup>3</sup>	7 mg/Nm <sup>3</sup>	svorio
		Formaldehidai	871	Gamyba nebuvo vykdoma			2,48 mg/Nm <sup>3</sup>	Fotokolorimetrinis
2	601 Žaliavų sandėliavimas aikštelėje	Kietosios dalelės (C)	4281	Gamyba nebuvo vykdoma	0,02652 g/s	0,02651 g/s	0,02651 g/s	skaičiuotas
3	602 Žaliavų sandėliavimas aikštelėje	Kietosios dalelės (C)	4281	Gamyba nebuvo vykdoma	0,06327 g/s	0,13683 g/s	0,12037 g/s	skaičiuotas
4	606 Žaliavų pristatymas į sandėliavimo aikštelę	Kietosios dalelės (C)	4281	Gamyba nebuvo vykdoma	0,06327 g/s	0,13683 g/s	0,18056 g/s	skaičiuotas

Darbinių bitumo talpų, taršos šaltinių 003 ir 004, rekonstravus gamybą nebeliko, todėl monitoringas juose vykdytas nebuvo.

2020 metais oro taršos šaltinių monitoringas nebuvo vykdytas, kadangi asfalto gamybos įrenginiai buvo demontuoti, asfalto gamyba 2020 metais nebuvo vykdoma. Asfalto gamyba atnaujinta 2021 metų II ketv.

#### IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus reikalavimus, AB „Kelių priežiūra“ Kuršėnų asfalto gamybos bazėje poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nevykdomas, todėl skyrius nepildomas.

Ataskaitą parengė Kristina Juodienė, 8 615 85300  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

\_\_\_\_\_  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Data)